-	-	-	-		-		-		-		-		-		
,	u	u	_	,,	_	$\boldsymbol{\mathcal{L}}$	_	u.	л	u	/	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	/ 1	Λ	,
u	RI	 \mathbf{n}	_	u	_	\boldsymbol{n}	_		-	n	~		u	"	•





N° d'OR:	Date d'OR:			/houre de restit			Site:						
2016002465/1 21/10/2016 e véh.			Date/heure de restitution promise: 24/10/2016 / 17:00			ADVANCE SAINT CLOUD							
, · ·								」 38 rue Dailly					
Client:				Téléphone privé / p. affaires:			F - 92210 ST CLOUD						
SHAMARAKOON													
3													
F - 92210 ST CLOUD			Nature d'OR:				Votre conseiller:			Téléphone			
			Contrat normal			MARTINS Georges							
			00.	iliat Horria			1112 11 1						
Code pol.:	N° cpteur véh.:			Moteur:		Code)-	Carburant:	Cylindre	e cm3:	Performance		
41BML92 WVWZZZ7MZWV051139			mote			L0001100				DIN/CH:			
			AJH							110 / 150			
Code-type: Type:				Boîte			e vitesse:		Propulsion		Poids véhicule kg:		
7M82J5 SHARAN 1.8 T 150 CH 10 (CV. 150 CH. Boî			te manuelle						
Date-Livraison:	Date de la MEC:	Kilométr.:	N° peinture: Désignation coule			couleur	r:		N° cont	rat loc.	A.0.100.0		
	24/06/1998	122780		W7 dragongreen perleffe			effekt			M.0.100.0			

Feuille 1 / 1

Informations:

Info Description

Instructions-travail:

N° Ligne	UT/Qté	Description	Méc
1		*****VEHICULE NE DEMARRE PAS , DEBIMETRE D AIR REMPLACER CHEZ AGUESSEAU*****	

Pièces à remettre au client □									
En cas de travaux supplémentaires doit	€□N	€ □ NON Demander Accord Client							
Numéro de téléphone si nécessaire :	No	notre réception conseil							
Carburant 20 20 8 12 14 10 1 16 5 6 17 11 13 9 19 B = Bosse R = Rayure E = Enjoliveur V = Vitre abîmée Remarques	APPEL CLIENT FIN DE TRAVAUX Le : à : Signature Technicien	J'accepte q transmise e des conditic Je suis int communica.	et utilisée conformém ions générales de ven formé(e) de la pos tion dans les conditio	A prévoir Pneus AV./AR Plaques d'immat. Balais AV./AR Pare-brise Optiques Bidon huile Bidon lave-glace Contrôle Technique rail puisse être conservée, traitée, ent aux dispositions de l'article X te et de réparation. te et de réparation au dos					
Signature Technicien	Signature Conseiller Client	Signature Client							
	To the state of th								

Une photocopie de **couleur** : Avec original document d'ordre de réparation signé le 24/10/2016, avec garage Advance Volkswagen Saint-Cloud. **Vérifier bien avec original et faux ordre de réparation, Ci-joint** :

* Avec signature de client, Il y a différences par rapport de faux document. * Ici original, il y a deux signatures seulement, celles de Conseiller client et le Client. * Mais sur le faux document il y a trois signatures, avec signature de Technicien. * En plus signature de Client est différence sur le faux document. * Sur document original n'est pas marqué N°-téléphone de client. Mais dans faux document marqué avec bleue stylo. * Sur original document, autre côté de page il y a imprimé les conditions générales de vente et réparation. Sur faux document il y n'a rien du tout.

